

1.穿好静电鞋，站在测试位置




2.工作证刷卡



3.食指或拇指按下测试按钮



4.测试通过，绿色箭头闪亮



5.推杆通过

