

多功能比较卡尺




相对测量: 锁定数显件后作相对测量。如: 把千分尺设定为180mm, 在千分尺上对零(百分表对零), 测量180.5mm内径


绝对测量: 当作数显卡尺使用, 百分表用于控制测力 (在对零和测量时, 百分表指针在相同位置)



1197-600



A型



B型


单位: mm

- 碳纤维尺身, 重量轻, 不易变形
- 数显件分辨率: 0.01mm/0.0005"
- 按键功能: 开/关, 置零, 公/英制转换, 设置初始值
- CR2032电池, 带数据接口
- 可选附件: 数显或机械百分表/千分表, 各类量爪和测头

| 型号 | 测量范围 | 绝对测量精度 (作为卡尺使用) | 相对测量精度* (使用百分表作对比测量) | L(mm) | 重量(g) | 备注 |
|-----------|----------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|----|
| 1197-600 | 0-600mm/0-24" | ±0.03mm | 0.01mm | 750 | 1900 | A型 |
| 1197-800 | 0-800mm/0-32" | ±0.04mm | 0.01mm | 950 | 2400 | A型 |
| 1197-1000 | 0-1000mm/0-40" | ±0.04mm | 0.01mm | 1300 | 2600 | B型 |
| 1197-1500 | 0-1500mm/0-60" | ±0.05mm | 0.01mm | 1800 | 3100 | B型 |
| 1197-2000 | 0-2000mm/0-80" | ±0.06mm | 0.01mm | 2300 | 3600 | B型 |

* 要求对零物体与实测物体的尺寸偏差不大于1mm


圆盘量爪(选配)



型号
1197-T101


应用

圆锥量爪(选配)




型号
1197-T201

圆柱量爪(选配)




型号
1197-T401



螺纹中径量爪(选配)

| (mm) | | | (mm) | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 型号 | D | P (螺距) | 型号 | D | P (螺距) |
| 1197-T301 | 14 | 0.8 | 1197-T306 | 14 | 2.5 |
| 1197-T302 | 14 | 1 | 1197-T307 | 14 | 3 |
| 1197-T303 | 14 | 1.25 | 1197-T308 | 20 | 4 |
| 1197-T304 | 14 | 1.5 | 1197-T309 | 20 | 5 |
| 1197-T305 | 14 | 2 | 1197-T310 | 20 | 6 |

可换测头量爪(选配)



型号
1197-T501

多功能测头7392(选配, 页码22)



球测头7391(选配, 页码22)



螺纹测头7381, 7321 (选配, 页码22)